



平成28年10月8日

株式会社HAA神戸

会 員 各 位

オークション規定改定のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜りまして、誠にありがとうございます。

この度、HAA神戸では第832回オークション（10月22日）より、検査規定の一部を下記のとおり変更いたします。

会員の皆様に於かれましては、改訂内容をご確認頂きオークションへのご参加賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

記

【改定となる規約】

検査規定

第4条

HAAの評価基準 別表VI

【改定内容】

添付資料のとおり

【改定及び施行日】

平成28年10月22日（第832回オークションより）

以上

株 式 会 社 H A A 神 戸

〒651-0082

兵庫県神戸市中央区小野浜町 21-1

TEL : 078-326-5566

車輛部 検査課：ガイダンス2番

新評価基準 (補助評価)

外装補助評価

A B C の3段階から A A' B B' C の5段階に変更

現行外装補助評価

A
B
C

→

変更後外装補助評価

A
A'
B
B'
C

※出品リスト及び外部端末上は ' (ダッシュ) の表記が紛らわしくならないようにそれぞれ A' → a B' → b 表記となります。ご注意ください

内装補助評価

A B C D E の5段階から A A' B B' C の5段階

現行内装補助評価

A
B
C
D
E

→

変更後内装補助評価

A
A'
B
B'
C

※出品リスト及び外部端末上は ' (ダッシュ) の表記が紛らわしくならないようにそれぞれ A' → a B' → b 表記となります。ご注意ください

評価基準(補助評価)の変更に伴い、HAA神戸規定の別表VIを以下のとおり変更いたします。

評価点採点基準

評価点	登録	走行距離	基本内容及び状態	制限	外装補助評価	内装補助評価
S	1年未満	10,000km以内	無傷、無加修で新車に近いもの		A以上	A以上
6	3年未満	30,000km以内	ほとんど無傷、無加修で小キズ、小エクボ程度		A以上	A以上
5	制限無し	50,000km以内	軽微な加修跡はあるが、状態が極めて良好なもの		A以上	A以上
			軽微で目立たない程度の小キズ、小凹		(A'以上)	(A'以上)
			内装も良好		いずれかがA'以上	
4.5	制限無し	100,000km以内	加修跡は良好		A'以上	A'以上
			ボルト取付外板パネルは1パネルのみ交換			
			キズ、凹が少々あるが加修により5点に準ずるもの			
			内装は小汚れ、小キズ、小コゲ程度			
4	制限無し	150,000km以内	外板パネルに加修を要するキズ、凹が数箇所あるもの	ボルト取付コアサポート交換	B以上	B以上
			内装にある程度の汚れ、コゲ等があるもの	コーションプレート欠品		
			オールペイント済みで状態が極めて良好なもの	社外サンルーフ		
3.5	制限無し	制限なし	ルーフを除く溶接取付の外板パネルの交換	色替車	B'以上	B'以上
			インパネ・ピラー・フロアに500円玉程度の小凹があるもの	メーター改竄車		
			内外装の状態が悪く加修を要するもの	走行不明車		
3	制限無し	制限なし	サイドメンバーに500円玉程度の小凹があるもの		C以上	C以上
			加修を必要とする大小の凹が数箇所あるもの			
			外板パネルが全体的に色ボケのあるもの			
			加修跡の状態が悪いもの			
			腐食、錆が数箇所あるもの			
2	制限無し	制限なし	商品化に多大な加修を要するもの		C以上	C以上
			粗悪車			
			各部に腐食、腐り穴のあるもの			
1	制限無し	制限なし	スクラップに近い粗悪車	消火器散布車		
			商品価値の無いもの	冠水車		
R	制限無し	制限なし	事故修復歴車	ホワイトボディ車		

職打	制限無し	制限無し	職権打刻車		C以上	C以上
改	制限無し	制限無し	改造車(HAAが改造車と判断したもの)			
現	制限無し	制限無し	事故現状車 自走不能車		無し	無し

外装補助評価

評価	基準	目安
A	気になるダメージのないもの	小キズ、エクボが数箇所程度で加修の必要がないもの
	加修のかからないもの	軽微な補修跡で仕上げが良好のもの
A'	軽微な加修を必要とするもの	軽微な加修を必要とするキズ、凹が数箇所あるもの 補修跡の良好なもの
B	加修を必要とするもの	加修を必要とするキズ、凹が数箇所あるもの 補修跡の波があるもの
B'	大きな加修を必要とするもの	交換、大きな加修を必要とするキズ、凹、錆、腐食があるもの 全体的に色ムラ、色アセ、色ハゲ等があるもの
C	多大な加修を必要とするもの	交換、大きな加修を必要とするキズ、凹、錆、腐食が多数あるもの

内装補助評価

評価	基準	目安
A	気になるダメージのないもの	軽微なコゲ、小キズがあるもの
	加修のかからないもの	
A'	軽微な加修を必要とするもの	軽微なコゲ穴、キズ、破れがあるもの クリーニング等で目立たなくなる汚れがあるもの
B	加修を必要とするもの	コゲ穴、キズ、破れ、汚れがあるもの
B'	大きな加修を必要とするもの	内張り、シート等が多数欠品しているもの コゲ穴、キズ、破れ、汚れが多数あるもの 異臭のあるもの
C	多大な加修を必要とするもの	室内に錆、腐食、穴が多数あるもの
		消火器散布跡 冠水車

修復歴評価点

評価点	修復部位内容	
RA	インサイドパネル歪み/BP/クランプ跡	クロスメンバー曲がり/BP/クランプ跡
	リヤーボードパネル歪み/BP/クランプ跡	ピラー歪み/BP/クランプ跡
	ルーフピラー歪み/BP/クランプ跡	フロアピラー歪み/BP/クランプ跡
R	ルーフ交換	ダッシュパネル交換/歪み/BP/クランプ跡
	サイドメンバー交換/歪み/BP/クランプ跡	フレーム車のボディマウント交換/歪み/BP/クランプ跡
	フロア交換/歪み/BP/クランプ跡	インサイドパネル交換
	クロスメンバー交換	サイドポケット交換
	リアボードパネル交換	ピラー交換
	ルーフピラー交換	フロアピラー交換

評価点採点基準

評価点	登録	走行距離	基本内容及び状態	制限	外装補助 評価	内装補助 評価
S	1年未満	10,000km以内	無傷、無加修で新車に近いもの			
6	3年未満	30,000km以内	ほとんど無傷、無加修で小キズ、小エクボ程度		A以上	A以上
5	制限無し	50,000km以内	軽微な加修跡はあるが、状態が極めて良好なもの		A以上	A以上
			軽微で目立たない程度の小キズ、小凹 内装も良好		(A'以上)	(A'以上)
4.5	制限無し	100,000km以内	加修跡は良好		A'以上	A'以上
			ボルト取付外板パネルは1パネルのみ交換 キズ、凹が少々あるが加修により5点に準ずるもの 内装は小汚れ、小キズ、小コゲ程度			
4	制限無し	150,000km以内	外板パネルに加修を要するキズ、凹が数箇所あるもの	ボルト取付コアサポート交換	B以上	B以上
			内装にある程度の汚れ、コゲ等があるもの オールペイント済みで状態が極めて良好なもの	コーションプレート欠品 社外サンルーフ		
3.5	制限無し	制限なし	ルーフを除く溶接取付の外板パネルの交換	色替車	B'以上	B'以上
			インパネ・ピラー・フロアに500円玉程度の小凹があるもの 内外装の状態が悪く加修を要するもの	メーター改竄車 走行不明車		
3	制限無し	制限なし	サイドメンバーに500円玉程度の小凹があるもの		C以上	C以上
			加修を必要とする大小の凹が数箇所あるもの			
			外板パネルが全体的に色ボケのあるもの			
			加修跡の状態が悪いもの 腐食、錆が数箇所あるもの			
2	制限無し	制限なし	商品化に多大な加修を要するもの		C以上	C以上
			粗悪車 各部に腐食、腐り穴のあるもの			
1	制限無し	制限なし	スクラップに近い粗悪車	消火器散布車	無し	無し
			商品価値の無いもの	冠水車		
R	制限無し	制限なし	事故修復歴車	ホワイトボディ車		
職打	制限無し	制限無し	職権打刻車		C以上	C以上
改	制限無し	制限無し	改造車(HAAが改造車と判断したもの)			
現	制限無し	制限無し	事故現状車 自走不能車		無し	無し

外装補助評価

評価	基準	目安
A	気になるダメージのないもの	小キズ、エクボが数箇所程度で加修の必要がないもの
	加修のかからないもの	軽微な補修跡で仕上げが良好なもの
A'	軽微な加修を必要とするもの	軽微な加修を必要とするキズ、凹が数箇所あるもの 補修跡の良好なもの
B	加修を必要とするもの	加修を必要とするキズ、凹が数箇所あるもの 補修跡の波があるもの
B'	大きな加修を必要とするもの	交換、大きな加修を必要とするキズ、凹、錆、腐食があるもの 全体的に色ムラ、色アセ、色ハゲ等があるもの
C	多大な加修を必要とするもの	交換、大きな加修を必要とするキズ、凹、錆、腐食が多数あるもの

内装補助評価

評価	基準	目安
A	気になるダメージのないもの	軽微なコゲ、小キズがあるもの
	加修のかからないもの	
A'	軽微な加修を必要とするもの	軽微なコゲ穴、キズ、破れがあるもの クリーニング等で目立たなくなる汚れがあるもの
B	加修を必要とするもの	コゲ穴、キズ、破れ、汚れがあるもの
B'	大きな加修を必要とするもの	内張り、シート等が多数欠品しているもの コゲ穴、キズ、破れ、汚れが多数あるもの 異臭のあるもの
C	多大な加修を必要とするもの	室内に錆、腐食、穴が多数あるもの
		消火器散布跡 冠水車

修復歴評価点

評価点	修復部位内容	
RA	インサイドパネル歪み/BP/クランプ跡	クロスメンバー曲がり/BP/クランプ跡
	リヤードパネル歪み/BP/クランプ跡	ピラー歪み/BP/クランプ跡
	ルーフピラー歪み/BP/クランプ跡	フロアピラー歪み/BP/クランプ跡
R	ルーフ交換	ダッシュパネル交換/歪み/BP/クランプ跡
	サイドメンバー交換/歪み/BP/クランプ跡	フレーム車のボディマウント交換/歪み/BP/クランプ跡
	フロア交換/歪み/BP/クランプ跡	インサイドパネル交換
	クロスメンバー交換	サイドポケット交換
	リアボードパネル交換	ピラー交換
	ルーフピラー交換	フロアピラー交換